

Fotodokumentation, Anlage 1 zur Begründung
Bestandsaufnahme 11/2022 und 06/2023



Blick in den Wildberger Weg, Blickrichtung Nordosten



Ergänzungsfläche östlich des Wildberger Weges



Blick in den Wildberger Weg von der Dorfstraße aus



rückwärtige Nebengebäude der Bebauung Dorfstraße Nr. 8



Wohnbebauung Wildberger Weg Nr. 1, Blickrichtung Südwest



Kopfsteinpflasterbelag Wildberger Weg

Ergänzungssatzung Garz „Wohngebiet östlich Wildberger Weg“ in der Gemeinde Temnitztal im Amt Temnitz



Ergänzungsfläche, Intensivacker, Blickrichtung Nordost



Blick auf die Ergänzungsfläche Richtung Westen



*Baumnr. 106 Obstbaum; Fliedergehölze
Baumnr. 103-105 Eschen*



*Baumnr. 105 Esche, hoher Totholzanteil
Baumnr. 86 Eiche, guter Erhaltungszustand*



*Krone der Baumnr. 85 (Eiche)
Baumnr. 72, 74, 75 abgestorbene Obstbäume*



Baumnr. 113 Eiche, hoher Totholzanteil